

АО «Волтайр-Пром»

**ИНСТРУКЦИЯ О-31/27**

**по локализации разливов жидкых продуктов на АО «Волтайр-Пром»**

**(редакция 5)**

Ученный экземпляр №\_\_\_\_\_

г. Волжский 2021г.

Согласовано:  
Председатель профкома  
АО «Волтайр-Пром»  
  
Е.Ю. Усачева  
«22»  04 2021 г.

Утверждаю:  
Начальник службы безопасности  
АО «Волтайр-Пром»  
  
Горбачев В.П.  
«22»  04 2021 г.

**Инструкция О-31/27**  
**по локализации разливов жидких продуктов на АО «Волтайр-Пром»**  
**(редакция 5)**

**1. Общие положения**

- 1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, производственная и хозяйственная деятельность которых связана с возможным разливом жидких продуктов в процессе их транспортировки, использования, перелива или хранения.
- 1.2. Порядок ликвидации разливов определён с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.
- 1.3. Требования настоящей инструкции должны быть доведены до подрядных организаций, работающих на территории предприятия.

**2. Термины и определения**

- 2.1. Разлив жидких продуктов – инцидент, связанный с проливом жидких продуктов в процессе транспортировки, использования, перелива или хранения, приведшего к поражению площади менее  $5 \text{ м}^2$  (площадь разлива определяется визуально).
- 2.2. Аварийная ситуация – разлив жидких продуктов в процессе транспортировки, использования, перелива или хранения, приведшего к поражению площади более  $5 \text{ м}^2$ .

**3. Описание**

- 3.1. При разливе жидких продуктов работник должен применять способ локализации разлива в соответствии с Таблицей 1.  
Все действия, где это необходимо, производить с применением средств индивидуальной защиты (СИЗ) и с соблюдением мер пожарной безопасности.

3.2. При аварийной ситуации работник обязан доложить мастеру о возникновении аварийной ситуации:

- сообщить об аварии мастеру и (или) начальнику участка;
- всеми имеющимися средствами принять меры к ограничению зоны аварийной ситуации (предотвращению дальнейшего растекания);
- приступить к локализации и сбору пролитых продуктов в соответствии с Таблицей 1.

3.3. Мастер обязан:

В случае разлива продукта на твердое покрытие:

- организовать сбор пролитых продуктов в емкости и убрать их в специально отведённое место.

В случае разлива продукта на грунт:

- а) место разлива продуктов оградить земляным или песчаным валом, во избежание попадания загрязняющих веществ в водоёмы, канализацию и т.п.;
- б) поверхностный слой грунта с загрязнением срезать, отходы грунта, загрязненного продуктами собрать в емкости и вывезти на площадку для сбора отходов. Место среза засыпать свежим слоем грунта;
- в) сдать участок, защищённый от пролитого продукта начальнику подразделения;
- г) сообщить экологу (по телефону 0425) в дневное время и диспетчеру завода (по телефону 0181) вечернее и ночное время о случае негативного воздействия на

окружающую среду и зафиксировать в Журнале ликвидации аварийных ситуаций (приложение А).

3.4. Все образующиеся от локализации разлива жидких продуктов отходы 3 и 4 класса опасности, возникшие при аварийной ситуации, поместить в ёмкость (стеллаж). Идентифицировать эту ёмкость (стеллаж), снабдив ее табличкой с указанием наименования и класса опасности отхода.

Обращение с отходами в СПП осуществляется в соответствии с СТП 6-7.1-ООТПиПБООС «Управление отходами производства и потребления».

Ответственный за обращение с отходами в СПП заполняет паспорт, с указанием наименования, кода отхода по федеральному классификационному каталогу и веса отходов, вывозит на площадку временного хранения отходов АО «Волтайр-Пром», передает паспорт ответственному за вывоз отходов на полигон с целью дальнейшего захоронения на полигоне.

Таблица 1

Цех	Наименование продукта	Технологический процесс	Способ локализации разлива	Наименование отхода	Куда направляются отходы
1	2	3	4	5	6
Цех № 2 СХ	Масло	Транспортирование, хранение, разогрев	Засыпать песком	1. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более). 2. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).	1. В металлическую емкость, находящуюся на территории СПП и идентифицированную как «Отходы 3 класса опасности. Песок, загрязненный маслами более 15%». 2. В металлическую емкость, находящуюся на территории СПП и идентифицированную как «Отходы 4 класса опасности. Отходы, загрязненные маслами менее 15%».
Цех №2	Изолирующий Состав УФТ	Транспортирование, смачивание гранул резиновых смесей	Разлитый продукт смыть водой в канализацию	Вода, загрязненная продуктом	В канализацию
Цех №9		Транспортирование, смачивание заготовок ободных лент	Собрать ветошь	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	В емкость, находящуюся на открытой площадке перед вентильным участком и идентифицированную как «Отходы 4 класса опасности. Смет с территории»
Цех № 2, 3, 4, 5, 9, ЦЭ, ПДО, СХ, ИЛ	Краска	Покраска технологического оборудования	Собрать ветошь или отнести засохшую краску в тару из-под краски	Тара из черных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)	В емкость, находящуюся на территории СПП и идентифицированную как «Отходы 4 класса опасности. Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)».
Цех № 4, 5, 9, ИЛ, СХ	Бензин (нефрас)	Транспортирование, хранение	Протереть ветошью	1. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15%). 2. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).	1. В металлическую емкость, находящуюся на территории СПП и идентифицированную как «Отходы 3 класса опасности. Ветошь, загрязненная нефтепродуктами более 15%». 2. В металлическую емкость, находящуюся на территории СПП и идентифицированную как «Отходы 4 класса опасности. Отходы, загрязненные нефтепродуктами менее 15%».

1	2	3	4	5	6
Цех № 4, 5, 9, ИП, СХ	Бензин (нефрас)	Транспортирование, хранение	Засыпать песком	1. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более),  2. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	1. В металлическую емкость, находящуюся на территории СПГ и идентифицированную как « <b>Отходы 3 класса опасности. Песок, загрязненный нефтепродуктами более 15%</b> ».  2. В металлическую емкость, находящуюся на территории СПГ и идентифицированную как « <b>Отходы 4 класса опасности. Отходы, загрязненные нефтепродуктами менее 15%</b> ».
Цех № 2, 4, 5, 9, СХ	Клей	Транспортирование, хранение, промазка	Собрать ветошью	1. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15%)  2. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	1. В металлическую емкость, находящуюся на территории СПГ и идентифицированную как « <b>Отходы 3 класса опасности. Ветошь, загрязненная нефтепродуктами более 15%</b> ».  2. В металлическую емкость, находящуюся на территории СПГ и идентифицированную как « <b>Отходы 4 класса опасности. Отходы, загрязненные нефтепродуктами менее 15%</b> ».
Цех №4	Смазка «С2575»	Транспортирование, хранение	Засыпать песком	Песок, загрязненный смазкой	В емкость, находящуюся на территории СПГ и идентифицированную как « <b>Отходы 4 класса опасности. Смет с территории</b> ».
	Раствор глицерина	Транспортирование, хранение, промазка запечиков барабана сборочного станка	Засыпать песком	Песок, загрязненный глицерином	
	Эмульсия	Транспортирование, временное хранение	Засыпать песком	Песок, загрязненный эмульсией	
Цех № 4, 5	Смазка бензиновая	Транспортирование, хранение, промазка сырых автомобышек	Засыпать песком или протереть ветошью	Песок или обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15%)	В металлическую емкость, находящуюся на территории СПГ и идентифицированную как « <b>Отходы 3 класса опасности. Песок, загрязненный нефтепродуктами более 15%</b> ».
	Смазка водная	Транспортирование, хранение, промазка сырых автомобышек	Собрать ветошью	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	В металлическую емкость, находящуюся на территории СПГ и идентифицированную как « <b>Отходы 4 класса опасности. Отходы, загрязненные нефтепродуктами менее 15%</b> ».

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Цех № 4, 5, 9, ИП	Силиконовая эмальсия	Транспортирование, хранение, промазка прессформ	Собрать ветошью	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	В металлическую емкость, находящуюся на территории СПГ и идентифициированную как <b>«Отходы 4 класса опасности. Отходы, загрязненные нефтепродуктами менее 15%».</b>
Цех №9	Едкий натр Хлорид каптыя	Транспортирование, хранение, обезжиривание вентиляй	Засыпать борной кислотой, затем песком	Песок, загрязненный щелочью	В емкость, находящуюся в СПГ и идентифициированную как <b>«Отходы 4 класса опасности. Смет с территории».</b>
		Транспортирование, хранение, охлаждение стыка сырых автокамер	Само испарение		
Цех №9	Скипидар	Подготовка камеры к разбраковке после ремонта	Собрать ветошью	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	В емкость, находящуюся в СПГ и идентифициированную как <b>«Отходы 4 класса опасности. Смет с территории».</b>
Цех № 4, 5, 9 ИП	Штемпельная краска Раствор хлористого цинка	Маркировка готовых изделий Проведение испытаний	Собрать ветошью	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	В емкость, находящуюся на первом этаже подготовительного цеха и идентифициированную как <b>«Отходы 4 класса опасности. Смет с территории».</b>
Цех № 2, 4, 5, 9, ЦЭ	Смазочные материалы, масла	Смазка оборудования	Собрать ветошью	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	В емкость, находящуюся на первом этаже подготовительного цеха и идентифициированную как <b>«Отходы 4 класса опасности. Смет с территории».</b>
ИЛ	Кислота	Выполнение лабораторных анализов	Засыпать песком, затем место разлива нейтрализовать щелочью	Песок, загрязненный кислотой	В емкость, находящуюся на первом этаже подготовительного цеха и идентифициированную как <b>«Отходы 4 класса опасности. Смет с территории».</b>
ИЛ	Щелочь	Выполнение лабораторных анализов	Засыпать песком, затем место разлива нейтрализовать кислотой	Песок, загрязненный щелочью	В емкость, находящуюся на первом этаже подготовительного цеха и идентифициированную как <b>«Отходы 4 класса опасности. Смет с территории».</b>

#### **4. Документирование**

4.1. Мастер фиксирует аварийную ситуацию в Журнале ликвидации аварийных ситуаций (Приложение А).

#### **5. Система контроля**

5.1. Контроль за выполнением требований настоящей инструкции на рабочих местах осуществляется мастерами смен – ежесменно.

5.2. Контроль готовности структурных подразделений к локализации разливов жидких продуктов возлагается на отдел ОТПиПБООС, в соответствии с графиком тренировочных занятий по ликвидации последствий нештатных ситуаций.

#### **6. Ответственность**

6.1. Начальник структурного подразделения несёт ответственность за доведение требований данной инструкции до сведения персонала и наличие в СПП средств для ликвидации проливов.

6.2. Мастер смены несёт ответственность за организацию ликвидации аварийной ситуации при разливе жидких продуктов, своевременное информирование об аварийной ситуации и записи в журнал.

6.3. Рабочий несёт ответственность за локализацию разлива в соответствии со способом, указанным в Таблице 1.

6.4. Контроль за исполнением данной инструкции несёт начальник ООТПиПБООС.

Разработал:

Инженер по ООС (эколог)

Н.И. Телятникова

Согласовано:

Директор по производству

М.А. Кириллов

Начальник СХ

М.В. Плющенко

И.о. начальника ООТПиПБООС

О.А. Кожевников

Приложение А

Журнал ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п	ФИО ответственного за ликвидацию аварии	Дата, время	Наименование разлитого продукта	Способ локализации разлива	Площадь поражения	Количество образовавшегося отхода
1	2	3	4	5	6	7